

**Zestawienie robót dachowych**  
**Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli 2015 rok**

Zakres rzeczowy naprawy dachów Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4

**I. Pawilon Diagnostyczny - Zabiegowy**

Istniejące pokrycie: Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie poliestowo-szklanej 5 mm z posypką ułożona na papie podkładowej i 20 cm wełny mineralnej twardej dachowej. Wiek pokrycia 9 lat. Dach płaski ze spadkami kopertowymi odwodnienie przez wpusty dachowe.

Przyczyna naprawy przecieki w obrębie jednej koperty.

Szacunkowa wielkość naprawy do oceny ofert: 200 m<sup>2</sup> pokrycia z papy jw i 60 ma obróbkę z papy (wywinięcia na kominy).

**II. Pawilon Pierwszy**

Wymiana rynny dachowej od strony południowej budynku. Istniejąca rynna śr 15 cm długość 96 m. Wiek rynny 20 lat. Przyczyna wymiany: nieusuwalne rozszczelnienia na łączach.

Do oceny ofert wartość wymiany całej rynny.

**III. Budynek Tlenowni**

Istniejące pokrycie: papa na lepiku 3 warstwy, ostatnia z 2006 roku na podłożu betonowym.

Przyczyna naprawy: przecieki

Szacunkowa wielkość naprawy do oceny ofert: 90 m<sup>2</sup> pokrycia papą termozgrzewalną.

**IV. Pawilon Drugi**

Pokrycie 2 x papa termozgrzewalna jako renowacja na starym pokryciu z 3 warstw papy na lepiku ułożonej na podłożu betonowym. Wiek pokrycia 10 lat. Przyczyna naprawy przecieki na połączeniu dachu ze ścianami wyższych kondygnacji.

Szacunkowy zakres naprawy do oceny ofert:

- połączenie łącznika porodówki ze ścianą na wysokości II piętra – uszczelnienie na długości 5 m
- połączenie dachu nad V piętrem z maszynownią windy – uszczelnienie (łącznie z uzupełnieniem pokrycia z papy ~10 m<sup>2</sup>) na długości 12 m.

**V. Budynek Dermatologii**

Pokrycie 3 x papa na lepiku na podkładzie betonowym. Wiek pokrycia 15 lat. Wiek kominów 30 lat. Przyczyna naprawy wady czapek kominowych oraz nieskuteczne (źle wykonane obróbki przy papie. Do naprawy: okucia z blachy ocynkowanej czapek kominowych (czapki nie mają kapinosów) wraz z pokryciem czapek 1 x papą termozgrzewalną nawierzchniową 4 mm, wymiana obróbek blacharskich kominów z blachy ocynkowanej wraz z uzupełnieniem pokrycia przy kominach z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej 4 mm.

Do oceny ofert: obróbki blacharskie czapek kominów 12 m<sup>2</sup>, wymiana obróbki blacharskiej podstaw kominów 15 m<sup>2</sup>, pokrycie papą termozgrzewalną 4 mm 25 m<sup>2</sup>.

**Informacji dla Wykonawców udziela :**

**mgr inż. Stanisław Szymański tel15/ 843 32 84 w godz. 9:00 – 12:00**